

POUŽITÍ:

Kondenzační smyčky slouží k oddělení tlakoměrů a dalších součástí tlakoměrných přípojek od horkých par. Provedení kondenzačních smyček odpovídá DIN 16282.

PROVEDENÍ:

Vstupní připojení je závitové s čepem nebo přivařovací; výstupní připojení je závitové (levý závit) nebo přivařovací.

Výroba z jiných materiálů je možná po dohodě.

**APPLICATION:**

For connection and protection gauges against harmful effects of high temperature of the working medium measured. Design according to DIN 16282.

MODIFICATION:

Threaded inlet with nipple or welded-on, outlet threaded (left hand) or welded-on.

Other design variants and dimensions on your request.

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA:

přivařovací weld-on	přivařovací se závitem pro manometr weld-on with thread for gauge	závitová threaded																		
provedení 0 modification 0	provedení 1 modification 1	provedení 2 modification 2																		
OBJEDNACÍ KLÍČ ORDER KEY																				
		<table border="1"> <tr> <td>Typ Type</td> <td colspan="2">KSR KSR</td> </tr> <tr> <td>Materiál Material</td> <td colspan="2">1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)</td> </tr> <tr> <td>Provedení Modification</td> <td colspan="2">0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge</td> </tr> <tr> <td>Závit Thread</td> <td>0 - M20x1,5 1 - G1/2 2 - G1/4 3 - 1/4NPT</td> <td>4 - G3/8 5 - 1/2NPT 6 - M12x1,5</td> </tr> </table>	Typ Type	KSR KSR		Materiál Material	1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)			1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)		Provedení Modification	0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr			0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge		Závit Thread	0 - M20x1,5 1 - G1/2 2 - G1/4 3 - 1/4NPT	4 - G3/8 5 - 1/2NPT 6 - M12x1,5
Typ Type	KSR KSR																			
Materiál Material	1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)																			
	1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)																			
Provedení Modification	0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr																			
	0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge																			
Závit Thread	0 - M20x1,5 1 - G1/2 2 - G1/4 3 - 1/4NPT	4 - G3/8 5 - 1/2NPT 6 - M12x1,5																		